

## Problemas Resolvidos

Os seguintes problemas foram corrigidos na atualização de software 10.15.1146-151:

### Geral (Pode se Aplicar a Diversas Operações de Talhão)

- Cálculos de linha de orientação de terceiros podem não posicionar as linhas no local desejado
- O arquivo de backup TASKDATA não é gravado na unidade USB durante a importação do novo ISOBUS TASKDATA
- O deslocamento em linha do GPS pode mudar para um valor incorreto no perfil da máquina dos tratores 9R/RT/RX
- Os deslocamentos do receptor GPS do implemento podem ser restaurados para zero após uma reinicialização a quente
- Disparos de gravação da VCR não estão disponíveis em tratores equipados com comunicação do barramento CCD
- Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente ao usar a barra de navegação para fechar a página "Editar Operador" no aplicativo Configuração de Trabalho
- O monitor pode não analisar corretamente algumas cadeias de caracteres de comunicação NMEA do receptor de GPS de terceiros
- O monitor pode encontrar um erro sequencial devido ao aplicativo encerrar inesperadamente
- Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente após a criação de um implemento virtual com o controlador de tarefa desativado

### Colheita com Colheitadeira

- A largura de trabalho no CommandCenter™ GreenStar™ 3 pode alterar quando o monitor 4640 é conectado

### Colheita de Cultura Especial

- A cobertura anterior pode desaparecer do mapa durante o uso da Documentação de Rendimento, Cultura Especial

### Plantio

- O Direcionamento de Implemento do AutoTrac™ com plantadeiras equipadas com SeedStar™ 4HP pode apresentar problemas de desempenho e não tinha suporte nas versões 19-1 e 19-2 do software Geração 4. *Concessionário John Deere: Consulte a Solução DTAC 112884 para obter as versões necessárias do software da plantadeira.*
- A Automação de Curva do AutoTrac™ com plantadeiras equipadas com SeedStar™ 4HP pode apresentar problemas de desempenho e não tinha suporte nas versões 19-1 e 19-2 do software Geração 4. *Concessionário John Deere: Consulte a Solução DTAC 112884 para obter as versões necessárias do software da plantadeira.*

### Pulverização/Espalhamento/Aplicação

- A camada de pressão do servidor Connect Mobile pode não atualizar após a perda de comunicação
- O controle e a documentação de seção podem estar indisponíveis para o tanque de estrume com ISOBUS
- Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente ao conectar o implemento de parceiro de detecção de constituintes de adubo com mais de 16 seções

---

## Observação sobre a Versão

Estas são as notas da versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e do SO Geração 4 dos Monitores Geração 4. Essas notas podem ser encontradas em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company