

### **Itens Resolvidos:**

**Repetibilidade na Temporada** — Essa versão melhora a repetibilidade na temporada, que não estava atendendo às nossas expectativas.

- Atualize o software do StarFire™ 6000 para 4.10J no início do ciclo de produção ou ao início de uma nova janela de repetibilidade de 9 meses.
- Clientes que atualmente estão no meio de um ciclo de produção ou de uma janela de repetibilidade de 9 meses não devem atualizar o software, a menos que desejem usar a mudança de pista para realinhar a linha de orientação.
- *Importante* — *Para obter repetibilidade na temporada, as linhas de orientação devem ser criadas com 100% de precisão.*

**Valores Longitudinais da Estação Base RTK** — Ao inserir manualmente os valores de Latitude e Longitude no software 3.90G do StarFire™ 6000, o valor da Longitude exibirá 34,7483647, caso o valor inserido seja superior a este. Este é um valor padrão ao qual o receptor estava revertendo. A atualização do software resolverá este problema.

**DTC 841.07 Disparado Continuamente** — Ao operar um StarFire™ 6000 em um chicote ou máquina de terceiros, o 841.07 é disparado continuamente o que deixa o StarFire™ 6000 inutilizável.

---

### **Notas de Versão**

Essas são as notas de versão do software do StarFire™ 6000. As Notas de Versão podem ser encontradas em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**