

## Problemas Resolvidos

Os seguintes problemas foram corrigidos na atualização de software 10.14.978-88:

### Geral (Pode se Aplicar a Diversas Operações de Talhão)

- O monitor não detecta diversas unidades de controle de taxa, unidades de controle SeedStar™ ou a funcionalidade iTEC™ no modo de monitor duplo ou múltiplo.
- O monitor emite um erro de aplicativo assim que o Implemento ISOBUS é conectado.
- Ícone de Machine Sync exibido incorretamente em Monitor 4240 incompatível.
- Mudança de centro de Curva AB não centralizada.
- O perfil editado não será importado se foi importado anteriormente com o mesmo nome de perfil.
- A cobertura compartilhada não pode ser exibida completamente ao se juntar a um grupo.
- Ao retornar para um talhão com o Compartilhamento de Dados no Talhão, o monitor pode não carregar a cobertura das outras máquinas ao se juntar.
- O operador pode receber uma notificação de lembrete para ativar o Direcionamento de Implemento do AutoTrac™ ao usar o Direcionamento de Implemento Ativo.
- O operador pode encontrar um erro de saída inesperada do aplicativo ao usar um implemento virtual.
- O AutoTrac™ quando utilizado com o Direcionamento de Implemento do AutoTrac™ pode padronizar para um estado de uma peça (Instalado) na inicialização.
- Operações Virtuais não traduzidas quando utilizadas com uma unidade de controle SeedStar™.
- A Automação de Curva do AutoTrac™ não conclui um giro com êxito com a velocidade de deslocamento no talhão definida acima de 12 mph.
- O operador pode encontrar um erro de saída inesperada do aplicativo com um implemento montado no chassi com certificação AEF.

### Colheita com colheitadeira

- A plataforma de colheitadeira pode exibir um deslocamento após uma inicialização a frio.
- O Monitor Universal 4640 não pode utilizar o AutoTrac™ RowSense™ em colheitadeiras da Série 70.

### Pulverização/Espalhamento/Aplicação

- Os pulverizadores da Série 4X30 não podem usar o Controle de Seção com algumas versões de software antigas do SRC.

---

## Notificação sobre a Versão

Estas são as notas sobre a versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e SO Geração 4 dos Monitores Geração 4. Pode-se encontrar notas sobre a versão em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company