

## Receptor StarFire™ 3000

### Itens Resolvidos:

**Rovers mRTK StarFire™ 3000 e Rovers StarFire™ 3000 Funcionando Fora das Estações Base RTK do StarFire™ 6000 Entram em Fallback/RTK-X** — Uma atualização para o novo software 2.41.G ou 2.70A resolve esse problema. Embora as edições do software pareçam diferentes, elas incluem a mesma correção para o problema e a única diferença entre elas é o número da edição.

---

## Receptor StarFire™ 6000

### Itens Resolvidos:

**StarFire™ 6000 Sem Preenchimento no VT** — Quando o interruptor de partida da máquina está ligado, mas o motor está desligado, o StarFire™ 6000 preenche o VT do monitor. Então, após a partida do motor, o StarFire™ 6000 não carrega mais no VT. Esse problema foi resolvido com o 4.20K.

---

## AutoTrac™ Universal (ATU) 300

### Itens Resolvidos:

**Problemas de desempenho em baixas velocidades ou em encostas** — Esta versão corrige o problema em que o ATU 300 não conseguia adquirir a linha de orientação em baixas velocidades (0,5–1,8 km/h) em terreno plano ou em encostas.

**Proporção de direção não salva após o ciclo de alimentação** — O software anterior em tratores de 2 esteiras não economizava sua proporção de direção durante um ciclo de alimentação. Esta versão soluciona esse problema.

---

## Unidade de Controle de Taxa GreenStar™

### Itens Resolvidos:

**Lacuna no mapa de aplicação como aplicado** — Esta versão soluciona uma lacuna ou salto na unidade de controle da taxa como mapa de cobertura aplicado, quando usado em máquinas de resposta rápida (tempo de ativação/desativação curtos). Descobriu-se que, ao entrar na passagem, a unidade de controle da taxa estava aplicando na hora correta, mas estava atrasada no envio da mensagem da documentação para o monitor, deixando uma lacuna no mapa de cobertura.

---

## Controlador de Aplicação 1120

### Itens Resolvidos:

**O Terminal Virtual (VT) não aparece no monitor** — Específica para a Estação Meteorológica Móvel, esta versão corrige o problema em o Controlador de Aplicação VT não estava aparecendo no monitor.

---

### **Notificação sobre a Versão**

Estas são notas sobre a versão do software para o GreenStar™ 3 2630 e para produtos relacionados. As Notas de Versão podem ser encontradas em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**