

APEX™ Versão 3.8.6.3964

Notas de Lançamento

Estação Meteorológica Móvel

Dados da Estação Meteorológica Móvel ausentes no Apex™ — Provavelmente, isso acontece porque o software da Estação Meteorológica Móvel está desatualizado. A Estação Meteorológica Móvel requer a versão 1.51 do software ou mais recente para que os dados da Estação Meteorológica Móvel sejam gravados nos dados .doc.

Problemas Resolvidos:

Mesclando campos - O usuário não conseguiu mesclar camadas do mapa e recebeu a mensagem de erro "No item com a mesma chave já foi adicionada". Esse problema foi resolvido.

Alterar o tipo de cultura "Milho" para "Silagem" - O usuário recebeu uma mensagem de erro "Ocorreu um erro de exceção não tratada em seu aplicativo". Esse problema foi resolvido..

Informações do Centro de Suporte Global

www.stellarsupport.com

Apenas Ativações na América do Norte: 1-888-953-3373

Suporte da América do Norte: 1-888-GRN-STAR (1-888-476-7827)

Australia: 0011-800-833-3373

Nova Zelândia: *(000911) 877-712-6449

Brasil: 0-800-891-4031

México: 866-582-4068

Argentina: 0800-444-9126

África do Sul: 0800-983-821

Zimbábue: *(110-98990) 888-983-3373

Zâmbia: *(00-899) 888-923-3373

* Países com códigos de acesso - digite o código de acesso primeiro e, uma vez solicitado, insira o número gratuito.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company

Notas de lançamento

Estas são as Notas para o lançamento da versão 3.8.6.3964 do APEX™.