

Notas de versão da Atualização do Software V144 do HarvestLab™

Observações Importantes:

Este software está atualizando seu sensor HarvestLab™ 3000 para a versão V144.

Para realizar a atualização do software, baixe o pacote de software do StellarSupport™ na seção HarvestLab™. Para conectar o sensor HarvestLab™ 3000 com o seu Laptop, use um cabo Ethernet (PFP16262: Cabo Ethernet (M12 a RJ45)). Siga as etapas na interface do usuário da web do HarvestLab™ para atualizar o software. (<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Notas de Versão:

Data	Software	Número da Versão
Junho de 2022	Sensor John Deere HarvestLab™ 3000	V144

V144

- Processo de referência externa aprimorado
- Aumento do desempenho do sensor
- Processo de atualização do software aprimorado
- Correção de bugs

Observação: É necessária uma atualização do navegador após a instalação da atualização do software V144.